



ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 2

שעת ביקור: 12:00		תאריך הביקור באתר: 03/07/2017	
שם החברה: פ.אייץ.איי.נטוורקס		מספר האתר: NM4820A	
נ.צ. רשת ישראל חדשה		שם האתר: עפולה בית עלמין	
N= 226844	E= 722693	תאריך היתר הקמה: 06/09/2012	
מיקום האתר: <input checked="" type="checkbox"/> שטח פתוח <input type="checkbox"/> אזור תעשייה <input type="checkbox"/> אזור מאוכלס		מס' סימוכין (של היתר הקמה): 2004488	
תיאור שטח: <input checked="" type="checkbox"/> שטח פתוח <input type="checkbox"/> אזור תעשייה <input type="checkbox"/> אזור מאוכלס			
כתובת האתר: עפולה בית עלמין		רשות מקומית: עיריית עפולה	
סוג האתר: <input checked="" type="checkbox"/> תורן קרקעי <input type="checkbox"/> תורן על הגג <input type="checkbox"/> עוקץ <input type="checkbox"/> משתפלת <input type="checkbox"/>			
אתר זעיר פנימי <input type="checkbox"/> אתר זעיר חיצוני <input type="checkbox"/> מתקן גישה אלחוטי <input type="checkbox"/>			
דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך: 03/09/2012			
טווח הבטיחות המרבי מאתר לפי הסף הבריאותי: 7.30 מטר.			
רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות: $0.17 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 0.04% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה בסככה במרחק 47 מטר ובכיוון 40° .			
רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות: $0.17 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 0.04% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה במפלס קרקע במרחק 10 מטר ובכיוון 140° .			
נקודת שלא נבדקו ברדיוס 50 מטר: <input type="checkbox"/> אין נבדקו כולן <input checked="" type="checkbox"/> רק נקודות עם קרינה מתחת ל 1% לאזורים מאוכלסים נדרשת השלמת מדידה בנקודות המפורטות בדוח <input type="checkbox"/>			
קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים: לא. עמידות בדרישות המשרד לאיכות הסביבה: כן.			
קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי: לא. עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות: כן.			
קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36: כן. עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36: כן.			
האם נדרשה הגבלת גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה? לא. האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש: כן. האם נדרשת הגבלת גישה ע"פ המדידות בפועל? לא.			
אין צורך במגבלת גישה לאתר זה.			
האם קיים שילוט: כן. האם השילוט תואם לנדרש בהיתר הקמה: כן.			



ג. טבלת מסכר לז מנצחות חמדידה

#	תאור מיקום המניחה	עוננים הגעור	טוטל קרונה מערסות $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	אחוז מחסוי הברואות	עמידה בדרישות בהספק מרבי	מיקום אזור חמיסוב ביחס לזמורז חסיי		
						מרחק [מטר]	אדימוס [מעלות]	מובה [מטר]
1	סככה	ברציפות	0.17	0.04%	עומד	47.0	40.0	-35.0
2	מבנה חד-קומתי קרקע	ברציפות	0.10	0.02%	עומד	33.0	180.0	-35.0
3	מבנה חד-קומתי קרקע	ברציפות	0.07	0.01%	עומד	39.0	190.0	-35.0
4	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.04	0.01%	עומד	10.0	20.0	-35.0
5	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	20.0	20.0	-35.0
6	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.13	0.03%	עומד	30.0	20.0	-35.0
7	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.07	0.01%	עומד	40.0	20.0	-35.0
8	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	50.0	20.0	-35.0
9	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.17	0.04%	עומד	10.0	140.0	-35.0
10	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.13	0.03%	עומד	20.0	140.0	-35.0
11	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	30.0	140.0	-35.0
12	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.07	0.01%	עומד	40.0	140.0	-35.0
13	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	50.0	140.0	-35.0
14	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.04	0.01%	עומד	10.0	280.0	-35.0
15	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	20.0	280.0	-35.0
16	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.13	0.03%	עומד	30.0	280.0	-35.0
17	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.07	0.01%	עומד	40.0	280.0	-35.0
18	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	50.0	280.0	-35.0